ジョリパット不燃 JQ-200シリーズ マイルドプラスターランダム仕上げ 施工の手引き

平成19年5月25日【初版】

アイカ工業株式会社 第二R&Dセンター 建設樹脂開発グループ

<使用材料>

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ว`้ ฮปฺก° ットシ−ラ− JS−500	水性タイプアクリル系 1 液型透明シーラー	1 8 kg石油缶	約514㎡/缶
主 材	ý ∃リパット不燃 JQ-200 シリーズ 標準色 JQ-200、JQ-□□□□ (□…数字) 特注色 JQ - 200△○○ (△…英字、○…数字)	7クリル共重合樹脂 水性仕上塗材	2 O kgペール缶	約 8㎡/缶

<主な施工道具>

ステンレスゴテ(剣先ゴテ)

<下地調整>

標準下地は、石膏ボード(プラスターボード)又はモルタルとする。

<マイルドプラスターランダム仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合 JS-500 18kg

清水 18%

塗 布 量 0.07 k g/㎡

施工方法 ローラー刷毛又はスプレーガン

3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

ジョリパット不燃を無希釈でO. 6 kg/mとなるようステンレスゴテで擦るように塗布する。

夏期 4時間以上 冬期12時間以上

◎乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 配り塗り

ジョリパット不燃を無希釈で約1.7kg/mとなるよう ステンレスゴテで塗布する。

追かけ塗り(5分以内)

4. パターン付け

- ・配り塗りしたジョリパット不燃が乾燥しないうちに、 ステンスゴテのエッジ部分に軽く力を入れ、コテを少し 壁面から浮かすような感覚でジョリパット不燃を扇状に 塗りのばしてパターン付けを行う。(図-1)
- ・扇状の模様が規則正しくそろわないよう気を付ける。 (図-2、3)

24時間以上放置して乾燥させる。

<施工のポイント>

・壁面に対しコテの片側を少し浮かすようにして、コテを滑ら せパターンを付けます。



図 — 1

- 扇状の模様が規則正しくならないよう (図-3)、パターン付け始めのコテの角度を変える。

下図のような順番でパターンを付けます






図-2

半径10cm ぐらいの扇を描くようにランダムにパターンを付けます。



〇入り隅、出隅の処理方法

· 入隅や出隅、幅木のちりは、ジョリパット不燃が乾燥する前に水を浸した刷毛(平刷毛など)で押さえる。(図-4)



刷毛で押さえる工法 図-4

<施工の注意事項>

- ・施工場所の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合、原則として施工を行わないで下さい。やむを得ず施工する場合は、採暖などの養生を行って下さい。
- ・ 施工前に必ずコンパネ等で試し塗りを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- コテの大きさや形状によってパターンは多少異なります。
- ・ 何度もパターンの手直しをすると、ジョリパット不燃が乾燥して皮張りをおこ し、仕上がりが悪くなるため、速やかにパターン付けを行って下さい。
- ・ 乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意して下さい。(特に大面積を施工する場合は、作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進める。

以上