

白木のシミ抜き 医薬用外毒物 フッ化水素5.0~15.0%

レブライト

美しい木肌いつまでも

白木のカビ取り漂白

ノーベJLB



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後

白木のシミ 抜き

レブライト

用 途

- 木部についたモルタル・プラスター・鉄サビ・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
- 杉材の地黒部の赤味復元。

使 用 方 法

- ① シミ・汚れの程度に応じて2~10倍に水道水で希釈してからお使いください。
- ② 木部についたトノコやモルタル等の異物を落としてから、レブライトを薬品用ハケにつけ、施工面に均一に塗布してください。
- ※ 使用分量だけボリバケツ等に入れてお使いください。金属容器は使用しないでください。
- ※ レブライトを塗って落ちないシミは、レブライト乾燥後、ノーベルABを塗り重ねてください。
- ③ 必ず充分に水洗い又は水拭きをしてください。

使 用 上 の 注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス、スプレー、噴霧器などで絶対に施工しないでください。
- ④ レブライトは医薬用外毒物ですので取り扱いには特にご注意ください。
- ⑤ **ノーベルAB、カビスケ等塩素系の漂白剤と混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると塩素ガスが出て危険です。**特に、トイレ・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガスで中毒しますのでご注意ください。
- ⑥ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑦ アクの強い木材(桧・たいひ・米杉等)のシミ抜きにはレブライトをハケで塗った後、乾いてからノーベルABをハケで塗り重ねてください。
- 特にアクの強いヒバ材・クリ材等、広葉樹系の材質には使用しないでください。
- ⑧ 米松・杉等の材質によっては、木材中のリグニンが強調されて赤味が増すことがあります。
- ⑨ ワックスや塗装をするときは、レブライトを塗った後、水拭きをしてよく乾いてからにしてください。塗装をするときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。
- ⑩ 廊下等のかくし釘にレブライトが付着すると、錆びてシミの原因になりますのでご注意ください。
- ⑪ レブライトはジュラク壁・金属・ガラス・大理石・植木等を腐食するので必ず養生してください。また、それらの基材に付着した場合は速やかに水洗いしてください。

- ⑫ タタミやジュウタンなどにこぼれると変色しますのでご注意ください。
- ⑬ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑭ 取り扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
- ⑮ **素手でさわると危険です。**作業時は必ず防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、ゴム手袋、不浸透性の保護衣、長靴などを着用してください。
- ⑯ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師の診断を受けてください。
- ⑰ 手や皮膚、衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。液が皮膚に付着すると皮膚障害をおこすおそれがあります。
- ⑯ 液がこぼれた場合は、消石灰等の中和剤を散布した後処理してください。
- ⑰ 子どもの手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。
- 運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑲ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。
- 開封後はなるべく早くお使いください。
- ⑳ 法の定めにより、品名・数量・購入年月日・氏名・職業・住所を記入した購入申込書でご注文ください。
- ㉑ 一般家庭には販売しないでください。
- ㉒ 用途以外には使わないでください。

- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。



業務用 1.8l・18l
医薬用外毒物 フッ化水素 5~15%

白木のカビ取り漂白 J-ペルAB

用 途

- 木部のカビ・日焼け落とし。 ■ 白木の漂白。 ■ 古家(増改築)あく洗いの仕上げ。

使 用 方 法

- ① ノーベルA液・B液を1:1に混ぜて2~5倍に水道水で希釈してお使いください。
- ② 薬品用ハケで均一に塗布してください。
- ※ 使用分量だけボリバケツ等に入れてお使いください。金属容器は使用しないでください。
- ③ 日焼けを取るときは、最初に日焼けした所だけに塗り、日焼けが取れてから全体にむらのないように塗って仕上げてください。
- ④ 米松・杉などは赤味をころさないように5~10倍位にうすめて使ってください。
- ⑤ 充分に水洗い又は水拭きをしてください。
- ⑥ 乾燥後白い粉(塩分)が残っている場合は、さらに水拭きしてください。
- ※ ノーベルABの残渣物(塩分)を放置されると気象条件によっては発火したりカビが生え易くなることがあります。

使 用 上 の 注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。漂白効果がありますので、必ず自立しない部分でテストしてください。
- ③ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ④ **ノーベルABにレブライトや酸性タイプの製品を混ぜたり、よく乾かないうちに塗り重ねると塩素ガスが出て危険です。**特に、トイレ・風呂場等の風通しの悪い場所で使用すると、塩素ガスで中毒しますのでご注意ください。
- ⑤ 取り扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
- ⑥ 作業時は必ず防毒マスク又は送気マスク、保護メガネ、ゴム手袋、不浸透性の保護衣、長靴などを着用してください。
- ⑦ A液・B液の混合液は時間とともに効力が低下しますので、ご使用毎に混ぜてお使いください。
- ⑧ 乾燥後、塩分が残りますので必ず水拭きしてください。ノーベルABが付着したまま、かんなやサンダーをかけたり、紙・木屑・衣類等に付着して乾燥すると発火の原因になりますのでよく水洗いしてください。

まぜるな危険!

酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と塩素ガスが出て危険です。

- ⑨ ワックスや塗装をするときは、ノーベルABを塗った後、水拭きをしてよく乾いてからにしてください。塗装をするときは変色の恐れがありますので試し塗りの上お使いください。

- ⑩ タタミやジュウタンなどにこぼれると変色しますのでご注意ください。
- ⑪ 金属類、天然繊維類等は腐食しますので、必ず養生の上お使いください。
- ⑫ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑬ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑭ 手や皮膚、衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。
- ⑮ 子どもの手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。

- 運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑯ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。

- 開封後はなるべく早くお使いください。
- ⑰ 製品有効期限がすぎると容器が経年劣化して、中身が漏れだすことがありますので注意してください。また製品有効期限内でも高温多湿などの条件下に保管されますと容器の劣化が進み中身が漏れだすことがありますのでご注意ください。
- ⑱ ガス抜きキャップ仕様のため、ノーベルAを横倒しにすると液漏れしますのでご注意ください。

- ⑲ 一般家庭には販売しないでください。
- ⑳ 用途以外には使わないでください。

- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。



業務用 1.8l・18l
A液・B液各

株式会社ミヤキ

本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081

【製造元】ミヤキ産業 株式会社

URL: <http://www.miyaki.com> E-mail: info@miyaki.com

2010.10.1M

営業所 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一、東京第二、東京第三、神奈川
埼玉、浜松、名古屋、大阪第一、神戸、広島、福岡、佐賀、熊本

■ 取 扱 店